

INGEDINAMIC SPA

RUT: 78.220.166-2 | Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden: 004-0826 Fecha: 2026-08-12

Técnico: Moisés Figueroa Avello

Cliente: PJ Local La Calera

Contacto: 9-85922123 Loreto Tapia


TRABAJO REALIZADO:

Reubicación enchufe CVAP

OBSERVACIONES:

ENCHUFE EN TABLERO CTO 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ubicación inicial



Ubicación final



Cto 10 en Tablero

FIRMA DE RECEPCIÓN

Recibido por: Loreto Tapia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Loreto Tapia', written in a cursive style.