

INGEDINAMIC SPA

RUT: 78.220.166-2

Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial



ORDEN DE SERVICIO

N° Orden: 010-0826 Fecha: 2026-08-18

Técnico: Manuel Santibañez

Cliente: PJ Local Concón

Contacto: Jaime Poblete

ACTIVIDADES

- Corte de soporte de toldo dañado por corrosión.
- Pintura de base y reinstalación de toldo.
- Pintura mesón delivery

OBSERVACIONES

Queda operativo.

Ø=ÜØ REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA DE RECEPCIÓN

Recibido por: Moisés Figueroa Avello

